

吉林省地下水监测点位水质目标清单

| 序号 | 原始编号 | 地市(区) | 考核点位(详细位置) | 目标 |
|----|--------|-------|--------------------|----|
| 1 | S1A17 | 长春市 | 吉林省长春市德惠市木器厂 | 较差 |
| 2 | S1A51 | 长春市 | 吉林省长春市德惠市万宝乡 | 极差 |
| 3 | S1A22 | 长春市 | 吉林省长春市德惠市朱城子镇 | 极差 |
| 4 | S4A35 | 长春市 | 吉林省长春市榆树市弓棚子供销社 | 极差 |
| 5 | S1A48 | 长春市 | 吉林省长春市九台区春阳中心校 | 良好 |
| 6 | S4A33 | 长春市 | 吉林省长春市九台区种子公司旁 | 良好 |
| 7 | S1A10 | 长春市 | 吉林省长春市农安县巴吉垒镇 | 极差 |
| 8 | S1A07 | 长春市 | 吉林省长春市农安县水利局家属院 | 较差 |
| 9 | B107 | 白城市 | 吉林省白城市白城造纸厂 | 较差 |
| 10 | B024 | 白城市 | 吉林省白城市保平乡二龙村 | 良好 |
| 11 | S1B116 | 白城市 | 吉林省白城市大安市大岗子兽医站 | 极差 |
| 12 | S1B112 | 白城市 | 吉林省白城市大安市电线厂 | 较差 |
| 13 | S3B113 | 白城市 | 吉林省白城市大安市木器制板厂 | 优良 |
| 14 | S3B114 | 白城市 | 吉林省白城市大安市食品添加剂厂 | 良好 |
| 15 | S2B155 | 白城市 | 吉林省白城市大安市月亮泡镇政府 | 优良 |
| 16 | B008 | 白城市 | 吉林省白城市地质环境监测站(原) | 良好 |
| 17 | B006 | 白城市 | 吉林省白城市东风乡马子丹屯 | 较差 |
| 18 | S1B26 | 白城市 | 吉林省白城市洮北区到保镇后五间房 | 较差 |
| 19 | B011 | 白城市 | 吉林省白城市洮北区金祥乡东风村徐林家 | 优良 |
| 20 | B042 | 白城市 | 吉林省白城市洮北区洮东乡三十户小卖电 | 优良 |
| 21 | S1B05 | 白城市 | 吉林省白城市洮北区洮河镇王家塘坊 | 极差 |
| 22 | S1B08 | 白城市 | 吉林省白城市洮南市大通乡钱洪志家 | 较差 |
| 23 | S1C07 | 白城市 | 吉林省白城市通榆县红星乡红星大队谢家 | 极差 |
| 24 | S3C54 | 白城市 | 吉林省白城市通榆县双岗乡鹿场 | 良好 |
| 25 | S2C09 | 白城市 | 吉林省白城市通榆县兴隆山粮管所院内 | 良好 |
| 26 | S1C08 | 白城市 | 吉林省白城市通榆县兴隆山水管所 | 极差 |
| 27 | S2C55 | 白城市 | 吉林省白城市通榆县瞻榆乡酒厂院内 | 较差 |

| 序号 | 原始编号 | 地市(区) | 考核点位(详细位置) | 目标 |
|----|-------|-------|--------------------|----|
| 28 | S1C16 | 白城市 | 吉林省白城市通榆县瞻榆镇侯庆莱家 | 极差 |
| 29 | DzK7 | 白城市 | 吉林省白城市镇赉县哈吐气乡 | 良好 |
| 30 | S1B30 | 白城市 | 吉林省白城市镇赉县沿江镇东二龙 | 良好 |
| 31 | S1B17 | 白城市 | 吉林省白城市镇赉县英华乡 | 较差 |
| 32 | S2B24 | 白城市 | 吉林省白城市镇赉县镇南种羊场 | 优良 |
| 33 | G958 | 吉林市 | 吉林省吉林市龙潭区吉化公司农药厂北 | 良好 |
| 34 | G011 | 吉林市 | 吉林省吉林市昌邑区市第二化工厂 | 良好 |
| 35 | G954 | 吉林市 | 吉林省吉林市丰满区江南四六五医院南门 | 良好 |
| 36 | F064 | 辽源市 | 吉林省辽源市龙山区工农乡兴国二组刘家 | 良好 |
| 37 | F022 | 辽源市 | 吉林省辽源市龙山区山湾乡忠城二组 | 良好 |
| 38 | F020 | 辽源市 | 吉林省辽源市西安区灯塔乡胜利六组 | 良好 |
| 39 | S4A27 | 四平市 | 四平市公主岭市怀德自来水厂 | 良好 |
| 40 | E088 | 四平市 | 吉林省四平勘察院家属院 | 极差 |
| 41 | S1E01 | 四平市 | 吉林省四平市堡石图乡车站 | 极差 |
| 42 | E080 | 四平市 | 吉林省四平市北山菜窖 | 良好 |
| 43 | S1E23 | 四平市 | 吉林省四平市蔡家乡榆树屯 | 良好 |
| 44 | E645 | 四平市 | 吉林省四平市客车厂成品库 | 良好 |
| 45 | S1E16 | 四平市 | 吉林省四平市三合乡吴家屯 | 良好 |
| 46 | S1E11 | 四平市 | 吉林省四平市十屋乡十屋屯 | 良好 |
| 47 | E011 | 四平市 | 吉林省四平市铁东区河夹信子 | 优良 |
| 48 | E026 | 四平市 | 吉林省四平市铁西区烈士塔 | 较差 |
| 49 | E051 | 四平市 | 吉林省四平市铁西区条子河诊所 | 良好 |
| 50 | S1E08 | 四平市 | 吉林省四平市王奔乡二屯 | 良好 |
| 51 | E071 | 四平市 | 吉林省四平市铁东区巨丰 | 良好 |
| 52 | E134 | 四平市 | 吉林省四平市三道林子四队 | 良好 |
| 53 | D043 | 松原市 | 吉林省松原市伯都土城子村西 300m | 较差 |
| 54 | S1C40 | 松原市 | 吉林省松原市长岭县东六号乡大吉坨子村 | 较差 |
| 55 | D049 | 松原市 | 吉林省松原市大洼依尔桃苏村公路边 | 极差 |
| 56 | S2D92 | 松原市 | 吉林省松原市扶余市长春岭镇南菜园内 | 极差 |

| 序号 | 原始编号 | 地市(区) | 考核点位(详细位置) | 目标 |
|----|--------|----------|---------------------------|----|
| 57 | S1D101 | 松原市 | 吉林省松原市扶余市五家站镇桥西村 | 优良 |
| 58 | S1D103 | 松原市 | 吉林省松原市扶余市新里大岗子村中 | 较差 |
| 59 | S4D102 | 松原市 | 吉林省松原市扶余市新里大岗子村中 | 较差 |
| 60 | S1D94 | 松原市 | 吉林省松原市扶余市依家店农场联合场院 | 较差 |
| 61 | S4D86 | 松原市 | 吉林省松原市前郭县东三家子乡政府 | 良好 |
| 62 | S2D20 | 松原市 | 吉林省松原市前郭县韩家店村西北孔(换为油田武器库) | 良好 |
| 63 | S1D19 | 松原市 | 吉林省松原市前郭县韩家店村西南南孔 | 较差 |
| 64 | S2D23 | 松原市 | 吉林省松原市前郭县深井子付好字井村中 | 良好 |
| 65 | S1D22 | 松原市 | 吉林省松原市前郭县王府站 | 优良 |
| 66 | S1D132 | 松原市 | 吉林省松原市乾安县工农湖蒋家 | 极差 |
| 67 | S2D133 | 松原市 | 吉林省松原市乾安县工农湖徐家 | 较差 |
| 68 | D080 | 松原市 | 吉林省松原市新城乡八家村西苗圃(SY1011) | 较差 |
| 69 | S1D95 | 松原市 | 吉林省松原市扶余市新民乡建业村一社 | 较差 |
| 70 | H015 | 通化市 | 吉林省通化市神源药业边 | 良好 |
| 71 | H032 | 通化市 | 吉林省通化市左安村左安沟 | 优良 |
| 72 | H300 | 通化市 | 吉林省通化市中心医院 | 良好 |
| 73 | I082 | 白山市 | 吉林省白山市大泉源村 | 优良 |
| 74 | I011 | 白山市 | 吉林省白山市财政局东150米 | 优良 |
| 75 | I017 | 白山市 | 吉林省白山市财会中专 | 极差 |
| 76 | J330 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省延吉市朝阳川镇仁坪四队余家院内 | 良好 |
| 77 | J236 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省延吉市小营镇小营五队南侧 | 极差 |
| 78 | J517 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省延吉市依兰镇实现村西侧 | 优良 |
| 79 | J239 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省延吉市锦城汽车维修厂 | 良好 |
| 80 | K005 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省珲春市板石镇太阳村四队 | 良好 |
| 81 | K002 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省珲春市春城乡新明三队 | 良好 |
| 82 | K006 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省珲春市三家子乡东岗子十四队 | 优良 |